

Alba Fold 2, Alba Fold X, RH ve FH serisi dönüşüm kitleri için Hata Kodları ve Yapılması Gerekenler		
Hata Kodu	Tanımı	Yapılması gereken kontroller
21	Akım Problemi	Teknik servis ile iletişime geçiniz.
22	Gaz Kolu Problemi	Gaz kolunun soketini kontrol ediniz. Sorun çözülmediyse ve gaz kolunun soketi çıkardığınızda hata kodu siliniyor ise, teknik servis ile iletişime geçiniz.
23	Motor Problemi	Motor bağlantı soketinin tam olarak yerine yerleştiğini kontrol ediniz. Tüm soketlerin bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekirse tüm soket bağlantılarını çıkarıp, tekrar takınız.
24	Motor Hall Etkisi Sensor Problemi	Motor bağlantı soketinin tam olarak yerine yerleştiğini kontrol ediniz. Tüm soketlerin bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekirse tüm soket bağlantılarını çıkarıp, tekrar takınız.
25	Fren Problemi	Frenlerin sıkılı olmadığına emin olunuz, fren kesici bağlantılarını kontrol ediniz.
30	Haberleşme Problemi	Tüm soketlerin bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekirse tüm soket bağlantılarını çıkarıp, tekrar takınız.